

整改完成情况报告

温州市生态环境保护局：

遵照市生态环境局的指示和要求，我公司已逐一对照检查，进行认真落实整改，现将整改完成情况汇报如下：

一、落实整改领导小组

(1) (法人代表)任组长，全面负责本次环境保护的整改工作，组织各项分管对存在隐患和问题进行及整改落实。

(2) (生产经理)任副组长，负责根据本次查出的问题，制定整改方案和措施。

二、存在问题及整改方案

(1) 落实加强本公司员工对环境保护意识的培训，严格落实各项环保管理制度，严格执行环境保护的法律法规，有专人负责，强化管理目标。

(2) 加强多污水处理操作工技能培训，全面掌握污水处理技术，从而使公司环保管理水平不断提高。

三、整改的措施及时间

(1) 4月27日已对硫酸储罐下方的洗皮池盖板，电子泵拆除，并用混泥土堵封。

(2) 4月27日对应急池的废水出口通过在底下的管道延伸到厂外疏港大道雨水窰井，这一段管道全部切断堵封，并做好雨污分流，无废水外流。

- (3) 已落实专人做好出入水台账记录，每月上报环保部门备案。
- (4) 落实专人每天做好污水处理监测工作，达标后排入市政管网。
- (5) 针对河水取水表已安装 24 小时在线取水流量计，由水利部门监控。
- (6) 6 月 12 日市政公司（上海非鹏建设工程有限公司）已到我公司管网通过验收。
- (7) 6 月 3 日我公司在鳌江镇郑家墩村办公楼宣传栏张贴整改情况，向社会公示。
- (8) 行政处罚：我公司财务 6 月 11 日已缴纳壹佰万元处罚款。交中国建设银行温州分行，联单已送往市生态环保局。

我公司对这次整改工作全部完成，下阶段工作中不断加强，请贵局监督，复查。

特此报告！


温州德源胶业有限公司
2019 年 6 月 18 日